Ancora una volta i residenti di via Canevon han chiesto a SPS di farsi portavoce delle loro inascoltate segnalazioni in tema di viabilità e di sicurezza idraulica. Il problema, prima della prossima pioggia monsonica, è costituito come sempre dalla mancata pulizia del fossato a monte del canale scolmatore di via Canevon. Il fossato è infatti quasi completamente ostruito dalla vegetazione. I residenti ci han fatto giustamente presente che riparare i danni dopo eventuali tracimazioni costa sicuramente più che eseguire regolarmente interventi di prevenzione. In questo caso – e loro il canale lo conoscono bene – sarebbero sufficienti due pulizie all'anno. Due pulizie che, quando son state fatte, han richiesto meno di un'ora di lavoro.

SEO by Artio