



Relativamente a quanto previsto per "la messa in sicurezza" dell'uscita di via Pordenone sulla SS Pontebbana non ci paiono risolti definitivamente i problemi per la sicurezza:

1) Innanzitutto non si evince chiaramente se l'allargamento della carreggiata è dovuto al tombamento del fossato o non si tratta invece solo di un allargamento della banchina laterale.
2) Resta, a nostro parere, la pericolosità del posizionamento IN CENTRO STRADA per chi uscendo da via Pordenone va verso Sacile: si vedono infatti bene le frecce orizzontali tracciate per sostare in centro carreggiata e poi spostarsi sulla corsia di marcia a destra. Può essere pericoloso, perchè esattamente lì si posizionano anche coloro che, arrivando da Sacile, si immettono in centro strada per svoltare a sinistra ed entrare nel parcheggio del locale.

3) Infine, speriamo che sia l'occasione per mettere l'intero tratto a 50km/h!

